

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Xolpic	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xolpic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1286-41	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto1: Sustitución de mesa de madera por mesa de concreto con divisiones abajo y puertas de metal.



Foto 2: Sustitución de planchas en estufas rural.



Foto 6: Reparación de estufas rural.



Foto 4: Sustitución de ventanal por persiana.



Foto 5: Instalación de azulejo en paredes de baños y mingitorio.



Foto 6: Mejoramiento de barandas en las gradas del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a Escuela	DIRECCIÓN DEL	Aldea Xolpic
CÓDIGO DEL	13-27-1286-41	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 7: Servicios sanitarios y sus accesorios.



Foto 8: Pintura de edificio interior y exterior.




Foto 9: Mejoramiento de baranda en rampa de bajada hacia los baños y la cocina.




Foto 10: Piso de de torta de concreto en los servicios sanitarios



Foto 11: Sustitución de techo por lámina troquelada

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---