

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1304-43	FECHA:	23 de octubre de 2025



Foto 7: Sustrucción de planchas de concreto de patio



Foto 8: Se necesita sustitucion de varios vidrios de ventanas quebrados desde hace tiempo



Foto 9: Suministro e instalación de azulejo en muebles de cocina.




Foto 9: Sustrucción de plancha rural, estan en mal estado



Foto 11: Sustrucción de tapa de drenaje, ya que actualmente tiene madera y troncos.



Foto 12: Reparación de cunetas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1304-43	FECHA:	23 de octubre de 2025




Foto1: Sustitución de losa de concreto para pasillo.



Foto 2: Sustitución de candelas por focos con plafonera normal



Foto 3: Sustitución de piso de cemento por piso de granito.




Foto 4: Reparación de cuneta.




Foto 5: Sustitución de chorros plásticos a chorros de metal.



Foto 6: Sustitución de lavamanos por pilas de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Escolar
Aguacatán
Aldea Cantzela

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Aldea Cantzela
Huehuetenango