

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1304-43	FECHA:	20 de Diciembre de 2025



Foto 1: Sustrucción de losa de concreto para pasillo.



Foto 2: Sustrucción de candelas por focos con plafonera normal



Foto 3: Sustrucción de piso de cemento por piso de granito.



Foto 4: Reparación de cuneta.



Foto 5: Sustrucción de chorros plásticos a chorros de metal.



Foto 6: Sustrucción de lavamanos por pilas de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1304-43	FECHA:	20 de Diciembre de 2025



Foto 7: Sustitución de planchas de concreto de patio



Foto 8: Se necesita sustitucion de varios vidrios de ventanas quebrados desde hace tiempo



Foto 9: Suministro e instalación de azulejo en muebles de cocina.



Foto 9: Sustitución de plancha rural, estan en mal estado




Foto 11: Sustitución de tapa de drenaje, ya que actualmente tiene madera y troncos.



Foto 12: Reparación de cunetas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

