

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1304-43	FECHA:	26 de Enero de 2026




Foto 7: Sustrucción de planchas de concreto de patio



Foto 8: Se necesita sustitucion de varios vidrios de ventanas quebrados desde hace tiempo



Foto 9: Suministro e instalaci3n de azulejo en muebles de cocina.




Foto 9: Sustrucci3n de plancha rural, estan en mal estado



Foto 11: Sustrucci3n de tapa de drenaje, ya que actualmente tiene madera y troncos.



Foto 12: Reparaci3n de cunetas

Observaci3n: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el n3mero de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P3blico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1304-43	FECHA:	26 de Enero de 2026



Foto1: Sustitución de losa de concreto para pasillo.



Foto 2: Sustitución de candelas por focos con plafonera normal



Foto 3: Sustitución de piso de cemento por piso de granito.



Foto 4: Reparación de cuneta.



Foto 5: Sustitución de chorros plásticos a chorros de metal.



Foto 6: Sustitución de lavamanos por pilas de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y sello Director Centro Educativo Público

