

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TICHÓN, ALDEA EL MANZANILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1323-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: piso del corredor primer nivel



Foto 2: piso del aula 1 primer nivel



Foto 3: piso del aula No. 2 primer nivel



Foto 4: piso del aula No. 2 del primer nivel



Foto 5: piso de la Dirección



Foto 6: foto de la baranda del segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OOFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TICHÓN, ALDEA EL MANZANILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1323-43	FECHA:	8/09/2025



Foto1: foto de ventana 1 y 2 del aula grande 2o. Nivel




Foto 2: foto ventana 3,4 y 5 del aula grande 2o. Nivel



Foto 3: foto de la ventana No.6 y 7 del aula grande del 2o. Nivel




Foto 4: foto de la ventana no. 1 del aula pequeño del 2o. Nivel



Foto 5: foto de la ventana No. 2 y 3 del aula pequeño del 2o. Nivel





Foto 6: puerta del aula grande del segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo
