

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OOFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TICHÓN, ALDEA EL MANZANILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1323-43	FECHA:	17/11/2025



Foto1: eliminación del piso anterior



colocación del piso granito en los ambientes del primer nivel




foto 3: durante el repello en el segundo nivel

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OOFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TICHÓN, ALDEA EL MANZANILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1323-43	FECHA:	21/11/2025




Foto 1: colocación piso de aulas



Foto 2: preparación para poner el piso



Foto 3: terminando el piso de las aulas



Foto 4: terminado el marco de las ventanas lisatas para sacar medida



Foto 5: proceso de colocación piso del corredor



Foto 6: proceso de trabajos del baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público