

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OOFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TICHÓN, ALDEA EL MANZANILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1323-43	FECHA:	21/11/2025




Foto 1 : piso del aulas




Foto 2: baranda




Foto 3: piso corredor



Foto 4: colocación de ventanas




Foto 5: ventans atrás de aulas




Foto 6: ventanas viendo al sur

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OOFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TICHÓN, ALDEA EL MANZANILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1323-43	FECHA:	21/11/2025



Foto 1: Repello aulas segundo nivel

Foto 2: baranda



Foto 3: piso corredor

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--