

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL PERICÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PERICÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1327-43	FECHA:	12/09/2025



FOTO1: Sustrución de lámina por lámina troquelada



FOTO 2: Sustrución de estructura portante de lámina



FOTO 3: Sustrución de piso por pisogranito



FOTO 4: Sustrución de piso por pisogranito



FOTO 5: Aplicación de pintura en muros



FOTO 6: Mejoramiento de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de **COMUNIDAD ESCOLAR**
ALDEA EL PERICÓN
HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
Aldea El Pericón
Aguacatán, Huehuetenango