

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PERICON, AGUACATAN, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	17/11/2025



INSTALACION DE PISO GRANITO



SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA



SUSTITUCION DE TECHO




MEJORAMIENTO DE TECHO DE LAMINA



MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO



MEJORAMIENTO DE COCINA



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

