

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS CIPRESALES, ALDEA EL MAZANILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1334-43	FECHA:	14/10/2025



FOTO1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



FOTO 2: Sustitución de estructura portante de madera por metal



FOTO 3: Colocación de balcones de metal



FOTO 4: Sustitución de canal de pvc



FOTO 4: Mejoramiento en recho de pila



FOTO 6: Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Marly
Firma y sello del Presidente de la COP



Vincent
Firma y Sello Director



Firma y Sello Director Centro Educativo Público