

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN LAS PILAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1336-43	FECHA:	12/09/2025



FOTO1: Sustrución de lámina por lámina troquelada y estructura



FOTO 2: Sustrución de estructura de metal por metal




FOTO 3: Sustrución de lámina por lámina troquelada



FOTO 4: Sustrución de estructura de madera por metal



FOTO 5: Reparación de sistema electrico



FOTO 6: Sustrución de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.

Manuel Lopez Mejia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

