

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN LAS PILAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1336-43	FECHA:	30/10/2025



FOTO1: Sustitución de lámina por lámina troquelada y estructura



FOTO 2: Sustitución de estructura de metal por metal



FOTO 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada



FOTO 4: Sustitución de estructura de madera por metal



FOTO 5: Reparación de sistema eléctrico



FOTO 6: Sustitución de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marian Mercedes Hoji.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

