

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cipresal, Aldea Tuixcox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1341-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1:Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3:REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 4:Mantenimiento a puertas



Foto 5:Sustitución de tubería línea principal de agua



Foto 6: Pintura en muros exteriores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cipresal, Aldea Tuixcox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1341-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 7: Sustrucción de malla galvanizada



Foto 8: Sustrucción de malla galvanizada



Foto 9: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 10: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 11: Sustrucción de inodoros con sus accesorios



Foto 12: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramón Lara

Firma y sello del Presidente de la OEF



Ramón Lara

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cipresal, Aldea Tuixcox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1341-43	FECHA:	6/06/2025



Foto13: Sustitución de deposito de agua 1100 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--