



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PICHICUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1342-43	FECHA:	04/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de lamina acanalada por lámina troquelada



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 5: Sustitución de soporte de madera por metal



Foto 6: Sustitución de sopрте de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PICHQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1342-43	FECHA:	04/09/2025



Foto1: Sustitución de canal de PVC por metal



Foto 2: Sustitución de canal de PVC por metal



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

