



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | AGUACATÁN      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PICHQUIL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-1342-43               | FECHA:                         | 19/11/2025     |



Foto 1: Sustrucción de lámina acanalada por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de lamina acanalada por lámina troquelada



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Sustrucción de soporte de madera por metal



Foto 6: Sustrucción de soprte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.E.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | AGUACATÁN       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PICHICUIL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-1342-43               | FECHA:                         | 19/11/2025      |



Foto1: Sustrucción de canal de PVC por metal



Foto 2: Sustrucción de canal de PVC por metal



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

