

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Salvador, aldea Quilín Novillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1344-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 7: Mejoramiento de Balcones en ventanas (Cocina)



Foto 8: Mejoramiento de Balcones en ventanas (salón)



Foto 9: Mantenimiento a Balcones de ventanas (Aulas)



Foto 10: Sustitución de lampara de tubo



Foto 11: Mantenimiento a puertas de metal



Foto 12: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Salvador, aldea Quilín Novillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1344-43	FECHA:	12/09/2025




Foto1: Sustrucción de portón



Foto 2: Reparación de cuneta de concreto




Foto 3: Aplicación de pintura (Modulo I, Modulo II y cocina)



Foto 4: Mejoramiento de tubería línea principal de red Agua Potable



Foto 5: Sustrucción de pila de dos lavaderos





Foto 6: Sustrucción de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Salvador, aldea Quilín Novillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1344-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 13: Reparación de banqueta de concreto



Foto 14: Mantenimiento de baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

