



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Salvador, aldea Quilín Novillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1344-43	FECHA:	10/12/2025



Foto 7: Mejoramiento de Balcones en ventanas (Cocina)



Foto 8: Mejoramiento de Balcones en ventanas (salón)




Foto 9: Mantenimiento a Balcones de ventanas (Aulas)



Foto 10: Sustitución de lampara de tubo



Foto 11: Mantenimiento a puertas de metal



Foto 12: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas de fotos y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Salvador, aldea Quilín Novillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1344-43	FECHA:	10/12/2025



Foto1: Sustitución de portón



Foto 2: Reparación de cuneta de concreto



Foto 3: Aplicación de pintura (Modulo I, Modulo II y cocina)



Foto 4: Mejoramiento de tubería línea principal de red Agua Potable




Foto 5: Sustitución de pila de dos lavaderos



Foto 6: Sustitución de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.




Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público