

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Salvador, aldea Quilín Novillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1344-43	FECHA:	12/12/2025




Foto 7: Mejoramiento de Balcones en ventanas (Cocina)




Foto 8: Mejoramiento de Balcones en ventanas (salón)



Foto 9: Mantenimiento a Balcones de ventanas (Aulas)



Foto 10: Sustitución de lampara de tubo



Foto 11: Mantenimiento a puertas demetal





Foto 12: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Salvador, aldea Quilín Novillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1344-43	FECHA:	12/12/2025



Foto1: Sustrución de portón




Foto 2: Reparación de cuneta de concreto




Foto 3: Aplicación de pintura (Modulo I, Modulo II y cocina)




Foto 4: Mejoramiento de tubería línea principal de red Agua Potable



Foto 5: Sustrución de pila de dos lavaderos



Foto 6: Sustrución de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Salvador, aldea Quilín Novillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1344-43	FECHA:	12/12/2025



Foto 13: Reparación de banqueta de concreto



Foto 14: Mantenimiento de baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

