



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANCITA, ALDEA EXCHIMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-4761-43	FECHA:	4/09/2025



Foto1: Mejoramiento de drenaje



Foto 2: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 3: Mejoramiento a estructura de (tubos, grifos)




Foto 4: Mejoramiento de pila



Foto 5: Instalación de azulejo en gabetas y pila de la cocina



Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANCITA, ALDEA EXCHIMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-4761-43	FECHA:	4/09/2025



Foto 7: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 8: Sustitución de puertas (2 m de alto * 90 cm de ancho)




Foto 9: Sustitución de ventanas y mejoramiento de balcones



Foto 10: Sustitución de chapas



Foto 11: Mejoramiento de canal



Foto : Sustitución de tubos y maya galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANCITA, ALDEA EXCHIMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-4761-43	FECHA:	4/09/2025




Foto 12: Pintura de muro interior de cocina




Foto 13: Pintura exterior e interior de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

