



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Río Negro aldea Exchimal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Negro aldea Exchimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-5015-43	FECHA:	10/09/2025




Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada




Foto 2: Sustrucción de puertas de metal



Foto 3: Sustrucción de canales y bajantes




Foto 4: Sustrucción de sistema electrico 9 ambientes




Foto 5: sustitucion de tinaco



Foto 6: Sustrucción de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo

