



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caseríoegro Río Negro aldea Exchimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-5015-43	FECHA:	17/10/2,025




Foto 1: Cambio de techa de la escuela




Foto 2: Colocación de puertas de metal



Foto 3: Colocación de canal cuadrado de metal



Foto 4: Instalación del sistema eléctrico



Foto 5: Adquisición de tinacos



Foto 6: Adquisición de pila de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

