



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Negro Río Negro aldea Exchimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-5015-43	FECHA:	12/11/2,025



Foto1: Techado finalizado



Foto 2: Puertas de metal colocados



Foto 3: Canales cuadrado de metal colocados




Foto 4: Sistema eléctrico instalado



Foto 5: Colocación de tinacos



Foto 6: Ubicación de pila de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público