

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-5883-45	FECHA:	12/09/2025



FOTO1: Sustrucción de piso por piso granito



FOTO 2: Sustrucción de piso por piso granito



FOTO 3: Sustrucción de piso por piso granito




FOTO 4: Aplicación de repello y cernido en paredes



FOTO 5: Colocación de mingitorios y azulejo




FOTO 6: Sustrucción de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEM 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 