

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-7177-45	FECHA:	04 de agosto de 2025



Foto1: Puertas de entradas principales



Foto 2: Mantenimiento, lijado de puerta.



Foto 3: Mantenimiento, lijado de puerta.



Foto 4: Fabricación e instalacion de puerta con pintura anticorrosivo.



Foto 5: Reparación de repello y cernido de paredes




Foto 6: Piso en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Chex
ESTABLECIMIENTO:	13-27-7177-45	FECHA:	04 de agosto de 2025




Foto 7: Pintar paredes en el exterior de las aulas



Foto 8: Sustitución de ventanas.







Foto 9: Mantenimiento de ventanas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---