



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-7177-45	FECHA:	15 de agosto de 2025



Foto 1: Puertas de entradas principales




Foto 2: Mantenimiento, lijado de puerta.



Mantenimiento, lijado de puerta.



Foto 4: Fabricación e instalacion de puerta con pintura anticorrosivo.



Foto 5: Reparación de repello y cernido de paredes




Foto 6: Piso en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Chex
ESTABLECIMIENTO:	13-27-7177-45	FECHA:	15/08/2025




Foto 7: Pintar paredes en el exterior de las aulas




Foto 8: Sustitución de ventanas.







Foto 9: Mantenimiento de ventanas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---