

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS POZOS ALDEA PICHQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-7203-41	FECHA:	11/08/2025



Foto1: INICIO DEL TRABAJO DESMONTAJE DE LAMINAS



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL (LIJADO Y PINTADO)



Foto 3: PUERTAS DE METAL: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL(LIJADO Y PINTADO)



Foto 4: FABRICACIÓN DE BALCONES (PINADO)



Foto 5: INSTALACIÓN DE CANALES, DE BAJAS Y PESCANTE DE METAL





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--