

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PÉTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB, CABECERA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN RAFAEL PÉTZAL
ESTABLECIMIENTO O:	13-28-0011-45	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: deterioro de pared, por lo que es importante el repello y el cernido de las mismas.




Foto 2: techo en la terraza se cayó por desgaste de parales.




Foto 3: cisterna en mal estado y tuberías.



Foto 4: varios vidrios quebrados en las difentes ventanas, puertas.



Foto 5: mantenimiento a baranda




Foto 6: pintura en interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---