

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PÉTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB, CABECERA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN RAFAEL PÉTZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0011-45	FECHA:	18/11/2025




Foto1: trabajo en proceso para cernido y repello



Foto 2: colocacion de estructura de techo




Foto 3: nuevas tuberías para la nueva instalación u cisterna




Foto 4: colocación de vidrios en las ventanas y puertas



Foto 5: mantenimiento a baranda



Foto 6: pintura en interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

