

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PÉTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB, CABECERA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN RAFAEL PÉTZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0011-45	FECHA:	28/11/2025



Foto 1: trabajo termiando de cernido y repello




Foto 2: techo terminado




Foto 3: instalación de cisterna y tubería terminada



Foto 4: colocación de vidrios en las ventanas y puertas



Foto 5: mantenimiento a baranda



Foto 6: pintura en exterior e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

