



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el oratorio, San Rafael Pétzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1351-41	FECHA:	06 de junio de 2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO GRANITO




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



FOTO 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS



FOTO 5: MANTENIMIENTO A PORTÓN Y CAMBIO DE CHAPA




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO GRANITO Y PINTURA EN MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

