

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


X

POSTERIOR


|                             |                   |                                |                      |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO     | MUNICIPIO:                     | SAN RAFAEL PETZAL    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL ORATORIO    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-28-1351-41     | FECHA:                         | 12 de agosto de 2025 |



SUSTITUCIÓN DE LAMINA




SUSTITUCIÓN DE FOCOS



SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCIÓN DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

