

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PETZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ORATORIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1351-41	FECHA:	27 de agosto de 2025.



SUSTITUCIÓN DE LAMINA




SUSTITUCIÓN DE LAMINA



SUSTITUCIÓN DE SOPORTE



SUSTITUCIÓN DE PISO Y PINTURA INTERIORES



SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea El Oratorio
San Rafael Petzal, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea El Oratorio
San Rafael Petzal, Huehuetenango, Guatemala