

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PETZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1354-41	FECHA:	29 de agosto de 2025




SUSTITUCIÓN DE PISO



MANTENIMIENTO A PORTON



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



MANTENIMIENTO DE BARANDA



REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO



MANTENIMIENTO DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Carmelina Amparo Morales Sales
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Wendy Roxana Aguirre Pacheco de Díaz
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público