

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PETZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1354-41	FECHA:	29 de agosto de 2025



SUSTITUCIÓN DE PISO




MANTENIMIENTO DE PUERTA



SUSTITUCIÓN DE PORTON



PINTURA EN MUROS EXTERIORES




REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO



MANTENIMIENTO DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Carmelina Amparo Morales Sales
Firma y sello del Presidente de la OPF


Wendy Roxana Aguirre Pacheco de Díaz
Firma y Sello Director Centro Educativo Público