

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN GASPAR IXCHIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM CASERIO BUENA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-0007-41	FECHA:	16/09/2025



FOTO1: Cubierta de lámina de metal en mal estado



FOTO2: Estructura de techo de metal.




FOTO 3: Piso de torta de cemento



FOTO 4: Espacio para cocina, no existe cocina específica.



FOTO 5: ventanas en mal estado



FOTO 6: Muro perimetral en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

olimpia PL.

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

