



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN GASPAR IXCHIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM CASERIO BUENA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENAVISTA SAN GASPAR IXCHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-0007-41	FECHA:	25/11/2025



Foto1: Sustitución de lámina de metal troquelada.



Foto 2 : Cambio de estructura de techo de metal.



Foto 3: Sustitución de piso por granito




Foto 4: Mantenimiento y construcción de muebles de cocina



Foto 4: Ventanas en reparación.



Foto 6: Pintado y remozamiento de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final de las hojas.

Olimpia PL.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

