



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

G o b i e r n o d e

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN GASPAR IXCHIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM CASERIO BUENA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENAVISTA SAN GASPAR IXCHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-0007-41	FECHA:	25/11/2025



Foto1: Cuebierta de lámina de metal troquelado, finalizado.



Foto 2 : Estructura de techo de metal, sustituido y finalizado.



Foto 3: Sustitución de torta de cemento por piso de granito, finalizado.



Foto 4: Reparación y construcción de cocina, finalizado.



Foto 4: Ventanas instaladas, finalizadas.



Foto 6: Reparación y muro perimetral, finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se adjuntan en el archivo.

Olimpia PL.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

