

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN GASPARA IXCHIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-0004-41	FECHA:	20/03/2025



SUSTITUCIÓN DE PISO



SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO




REPARACIÓN DE COCINA COMPLETA



SUSTITUCIÓN DE PILA




SUSTITUCIÓN DE REPELLOS EN MUROS



SUSTITUCIÓN DE CHORROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN GASPARA IXCHIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-0004-41	FECHA:	20/03/2025




SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS



SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS



SUSTITUCIÓN DE ALAMBRE DE PUAS



PINTURA EN AULAS



SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

