

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN GASPARA IXCHIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-0008-43	FECHA:	20/03/2025



FOTO 1: MEJORAMIENTO DE REJILLAS EN CUNETA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE PUERTAS




FOTO 5: MANTENIMIENTO A PORTON



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN GASPARA IXCHIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-0008-43	FECHA:	20/03/2025



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE AULAS




FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN AULAS



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---