

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN GASPARA IXCHIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIEDRA LABRADA SAN GASPAR IXCHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-0012-43	FECHA:	20/03/2025



SUSTITUCIÓN DE LAMINA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO




SUSTITUCIÓN DE CANAL



PINTAR PUERTAS DE SANITARIOS



Sustitución de sanitarios y azulejo



Sustitución de pila de concreto



Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maura Lopes Godines

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

