

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixpalsaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1360-41	FECHA:	3/09/2025



Foto No. 1 Sustrucción de balcones



Foto No. 2 Sustrucción de ventanas



Foto No. 3 Sustrucción de puerta



Foto No. 4 Mejoramiento de regilla de metal



Foto No. 5 Sustrucción de baranda



Foto No. 6 Sustrucción de plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixpalsaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1360-41	FECHA:	3/09/2025



Foto No. 7 Cubierta de lamina






Foto No. 8 Muro perimetral



Foto No. 9 Pintura en muros exteriores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 