



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixpalsaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1360-41	FECHA:	3/09/2025



Foto1: Sustitución de balcones



Foto 2: Sustitución de ventanas



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Mejoramiento de rejilla de metal




Foto 5: Sustitución de baranda




Foto 6: Sustitución de plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



1 -

1 -



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixpalsaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1360-41	FECHA:	3/09/2025



Foto7: Cubierta de lamina



Foto 8: Muro perimetral



Foto 9: Pintura en muros exteriores

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

