

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1362-41	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Baranda de metal en mal estado, partes muy deterioradas.



Foto 8: Paredes de servicios sanitarios sin azulejos.



Foto 9: Chorros de lavamanos en mal estado.



Foto 10: Patio en la parte de atrás de la escuela, en mal estado.



Foto 11: Paredes de servicios sanitarios necesitan ser repellados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Angelica Pinto

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

