



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Chanxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1363-41	FECHA:	17/03/2025



Foto1: Sustitución de piso de granito en tres aulas, dirección y corredor



Foto 2: sustitucion de piso de torta de concreto en la cocina



Foto 3: Reparación de malla galvanizada AG para circulacion de la escuela.



Foto 4: Reparación de malla galvanizada AG para circulacion de la escuela.





Foto 5: Reparación de malla galvanizada AG para circulacion de la escuela.



Foto 6: Impermeablización de losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---