

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta aldea Manaja	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Manaja, San Gaspar Ixchil, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1364-41	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto1: Sustrucción de estructura de metal de ventana por PVC



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de metal y repación de vidrios



Foto 3: Reparación de piso de cemento por sufrir undimiento



Foto 4: Fabricación e instalación de baranda



Foto 5: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Reparación de muro perimetral con malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alia Paz Vazquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Dimitry Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta aldea Manaja	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Manaja, San Gaspar Ixchil, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1364-41	FECHA:	20 de de marzo 2025



Foto 7: Repello en la pared dentro y fuera de la cocina con monocapa blanco



Foto 8: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elia Amy Vargay

Firma y sello del Presidente de la OPF



Domingo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

