



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. "César Julio Mérida Vásquez" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, San Gaspar Ixchil.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29.-1365-41	FECHA:	29/08/2025




Foto. 1 Cubierta de lámina



Foto. 2 Estructura de Techo.



Foto. 3 Ventanas.



Foto. 4 Piso de mosaico por granito.






Foto. 5 Reparación del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---