

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M "César Julio Mérida Vásquez" JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, San Gaspar Ixchil.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1365-41	FECHA:	29-09-2025



Foto. 1 Cubierta de lámina



Foto. 2 Estructura de techo.



Foto. 3 Ventanas



Foto. 4 Piso mosaico por granito.




Foto. 5 Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

