



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M "César Julio Mérida Vásquez" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, San Gaspar Ixchil.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1365-41	FECHA:	29/08/2025



Foto. 1 Cubierta de lámina



Foto. 2 Estructura de techo



Foto. 3 Ventanas.



Foto. 4 Piso de mosaico por granito.



Foto. 5 Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

