



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN GASPAR IXCHIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TIERRA COLORADA, ALDEA LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1366-41	FECHA:	29/10/2025



Foto 1: sustitución de 12 ventanillas marco de metal y vidrio por 12 ventanillas de metal



Foto 2: sustitución de portón de 2.16 mts ancho por 2.77 mts alto



Foto 3: sustitución de piso tipo cerámica por piso tipo granito de 31 X 31 fondo verde




Foto 4: pintura en muros interiores 960 metros cuadrados




Foto 5: sustitución de 2 barandas una de 29 mts y la otra de 21 mts ambas lineales con una altura de 100 cm.



Foto 6: sustitución de lámparas tipo led de 50 watts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo

