

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M "César Julio Mérida Vásquez" JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, San Gaspar Ixchil.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	123-29-1368-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1 Cubierta de lámina



Foto 2 Estructura de Techo.



Foto 3 Ventanas



Foto 4 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5. Mantenimiento a portones



Foto 6 Puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF <i>[Signature]</i>	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "CÉSAR JULIO MERIDA VÁSQUEZ" CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Signature]</i>	Escuela Oficial Urbana Mixta "César Julio Mérida Vásquez" San Gaspar Ixchil, Huehuetenango
---	---	--	---